



• 上視圖

1. 先檢查O to E訊號確定 **fod3180** 是否正常。
2. 在單獨量測 **high voltage power supply** 是否正常供應 **~8kV**。
3. 從第一級開始依序量測分壓是否正常，分壓不正常需更換 **mosfet(SCTWA30N120)**。