



1. Turble 關閉後關閉與系統間氣閥如圖一紅色圈圈所示



圖一

2. 確認與系統間氣閥關閉後先用無塵紙蓋住圖一黃色箭頭所指的氣孔位置接下來再轉動洩壓閥圖一黃色圈圈所示，緩慢轉開洩壓閥後立即關閉 PUMP，再將洩壓閥完全打開，等待氣體不在吸入後關閉氣壓閥如須保持系統內真空度到此即可。

3. 系統破真空打開圖二紅色圈圈所示氣壓閥略為轉開至有氣體吸入後等待一段時間後即完成。



圖二